

## Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Development In Slovak Investments, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti:	Myslenická 2/C/4660, 90201 Pezinok		
IČO :	34109099		
Obdobie:	01.01.2017-31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	236	Domácnosti:	661,000
Počet OM "malý podnik":		Malý podnik:	
Počet OM "ostatní KO":	24	Ostatní KO:	1 997,000
Počet OM spolu:	260	Spolu:	2 658,000
Vyhotovil/meno:	Ing. Viliam Frič		
Telefón/email:	905711113		
Dátum:	26.2.2018		

## Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDOi
§ 4 ods. 1, písm. a)	DOC	0	1,00	10	10,00
	DOD	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DOC	0	1,00	12	12,00
	DOD	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DOC	0	1,00	15	15,00
	DOD	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DOC	1	1,00	18	18,00
	DOD	1			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DOC	1	1,00	10	10,00
	DOD	1			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DOC	17	1,00	15	15,00
	DOD	17			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DOC	0	1,00	10	10,00
	DOD	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DOC	1	1,00	10	10,00
	DOD	1			
<b>XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK</b>					<b>100,00</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,90</b>

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch E a F prebieha automaticky.
2. DOC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DOD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

## Porovnanie úrovně dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

**Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)**

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

## Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. b)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. c)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. d)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. e)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. f)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. g)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. h)							0,00	0,00		
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		0,00		0

## Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

**Poznámka:**

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

